

7月31日大雨の被害状況

短時間に局所的に降った大雨により、大成・東和・北原・菊野・西和を中心に、町内各所で河川から水が溢れるなど被害が発生しました。

消防団や建設業者による土のうの設置や砂利かさ上げ等の水防対策を実施し、幸いにも人的被害や住宅への浸水はありませんでしたが、被害に遭われました皆さまには心からお見舞い申し上げます。被害の状況は次のとおりです。

7月31日の雨量

観測場所	活性化センター (日ノ出)	中和 (19線5号)	北原 (旧小学校裏)	西和 (旧中学校)
総降水量 (mm)	29.5	13.5	106	50.5

農業被害の状況 (被害実戸数 43戸)

被害の種類	面積 (ha)
冠水	30.8
浸水	24.8
土砂流入	4.5
倒伏	28.0
表土流出	50.8
合計	138.9

農地・施設	箇所数
農道破損	15
排水埋塞	13
法面崩落	20
畦破損	6
合計	54

土木施設の被害状況

	被害の種類	箇所数
道路	路面洗屈 路肩崩壊 土砂埋塞 他	39
	河川	河岸決壊 他
	合計	42



大成 水田の法面崩落



大成小川の越流
(大成寿の家前)



北原 ペンケ支流川の越流
(7線6号付近)



西和 道路の土砂堆積
(道道幌加内線－雨竜旭川線の交差点)



大成川の護岸崩落

8/17台風7号、8/20大雨、8/22台風9号の被害状況

8月に続いた大雨による被害については現在取りまとめ中です。

ここでは、降水量や避難所の状況についてお知らせし、取りまとめが終わりましたらあらためてお知らせします。

8月17日（水）

雨量

観測場所	活性化センター (日ノ出)	中和 (19線5号)	北原 (旧小学校裏)	西和 (旧中学校)
総降水量 (mm)	121.0	114.0	118.0	106.5

避難状況

避難場所	北原地域センター	三和地域センター
世帯数・人数	1世帯・1人	1世帯・5人

計 2世帯 6人



林道西和東線 法面崩落

8月20日（土）

雨量

観測場所	活性化センター (日ノ出)	中和 (19線5号)	北原 (旧小学校裏)	西和 (旧中学校)
総降水量 (mm)	114.5	124.5	120.5	123.5

避難状況

避難場所	公民館	和寒小学校	町民センター	総合体育館
世帯数・人数	8世帯・16人	2世帯・2人	8世帯・11人	1世帯・3人

避難状況

避難場所	三和地域センター
世帯数・人数	2世帯・12人

計 21世帯 44人



西和11線川 護岸崩落

8月22日（月）

雨量

観測場所	活性化センター (日ノ出)	中和 (19線5号)	北原 (旧小学校裏)	西和 (旧中学校)
総降水量 (mm)	58.0	56.5	59.5	57.0

避難者なし



大成連絡道路 路面洗掘



三笠山2号道路 法面崩落



福原 道道の路肩崩壊